

Information des Referat 8

vfdb

Vereinigung zur Förderung des
Deutschen Brandschutzes e. V.

*Ideeller Träger der
INTERSCHUTZ*

Verunreinigungen in Druckluftbehältern von Pressluftatmern

Das Referat 8 der vfdb sieht unter Berücksichtigung der aktuell bei den deutschen Feuerwehren eingeführten Technologien und Prozessen zur Prüfung, Wartung und Befüllung von Druckluftbehältern von Pressluftatmern sowie beim Umgang mit diesen kein außerordentliches Risiko bezüglich einer Verunreinigung durch Abrieb oder Korrosion im Inneren der Druckluftbehälter.

Münster

20.03.2017

Vorsitzender:

D. Hagebölling
Dipl.-Ing., Direktor der Feuerwehr,
BF Bochum
Hohes Feld 7, 48653 Coesfeld
Fon D.St.: 0234/9254500
Fax: 0234/9254555
E-Mail: hageboelling@bochum.de

Stellv. Vorsitzender:

M. Siebrecht
Dipl.-Ing.
Dekra Exam GmbH
Im Natt 30, 45141 Essen
Fon D.St.: 0201/52319-411
Fax: 0201/52319-401
E-Mail: michael.siebrecht@dekra.com



Geschäfts- und Kassenstelle

Postfach 1231
48338 Altenberge

info@vfdb.de